



- **Proyecto** Gasoducto Pecket-Esperanza (RCA N° 148/03).
- Localización: Estancia Domaíke, Comuna de Laguna Blanca, propietario Sr. David Rodríguez.
- Etapa Constructiva Apertura y Cierre de Zanja: **(AÑO 2010)**
- Sector afectado: Formación boscosa de Ñirre (*Nothofagus antarctica*).
- Área desforestada: 1,1 há.
- Se detecta foco erosivo (1.800m²) acentuado por las características topográficas del lugar.
- Medida de Control: aplicar un plan de manejo de restitución de cobertura vegetal en taludes.
- Fundamento del proceso: para la recuperación de la cobertura vegetal de la superficie erosionada, se realizará un plan de restitución de la cubierta vegetal, con el objetivo de obtener un control rápido de los focos erosivos, aplicando como medida de control la HIDROSIEMBRA.

ESTADO ORIGINAL DEL SECTOR



PREPARACIÓN PRODUCTO



APLICACIÓN DEL PRODUCTO



ESTABLECIMIENTO VEGETACIONAL



VISITA HIDROSIEMBRA

- El 21 de Diciembre del 2011, se realizó la visita al sector de la Hidrosiembra junto a evaluadores ambientales del SEA.
- El objetivo de la visita consistió en conocer el lugar en donde se había aplicado la medida de control para la recuperación de la cubierta vegetal, dicha medida se encuentra en el Concurso del SEIA.
- Comentarios: la cobertura y biomasa vegetal a incrementado en gran cantidad, lo más importante que la cobertura de especies nativas está tomando bastante presencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA



ESPECIES PRESENTES EN EL TRAZADO

